



> Retouradres: Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**

Water, Producten en Stoffen
Handhaving Water en Bodem

Contactpersoon

[Redacted]

Bijlage

Inspectierapport

Ons kenmerk

179939

Datum 17 april 2018
Betreft Rapportage inspectie zorgplicht

Geachte [Redacted],

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de afgelopen periode bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een inspectie uitgevoerd naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Het resultaat treft u aan in bijgaand inspectierapport.

Samenvattend oordeel

Voor de inrichting van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau merkt de ILT het volgende op.

Voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' is geconstateerd, dat HHSK niet expliciet één DB-lid heeft aangewezen die verantwoordelijk is voor het geheel aan activiteiten behorende tot de zorgplicht primaire waterkeringen.

Voor het tactisch algemeen niveau heeft de ILT vastgesteld, dat HHSK niet periodiek en overkoepelend op directieniveau de zorgplicht evalueert.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient aandacht voor alle activiteiten, met uitzondering van 'Inspecteren'. Met name de onderdelen 'Risico's en prioritering', 'Verantwoording' en 'Evaluatie en bijstelling' bevatten aandachtspunten, die als een rode draad door alle operationele activiteiten (met uitzondering van 'Inspecteren' en in mindere mate 'Vergunningverlening') lopen. De ILT is er overigens van op de hoogte dat HHSK de nodige stappen onderneemt om (een aantal van) die aandachtspunten op te pakken.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet HHSK aan het merendeel van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' geldt dat voor alle Basiseisen. Voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Calamiteitenzorg' zijn aandachtspunten benoemd, waarvoor verbeteringen gewenst zijn. Ook hier valt het ontbreken van gestructureerd

evalueren en het actief sturen op de acties die voortkomen uit de evaluatieresultaten, op.

Voor geen enkele activiteit zijn overigens tekortkomingen geconstateerd, noch in de inrichting noch in de uitvoering.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHSK voor de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht, nog niet volledig in control is.

Voor het merendeel van de geconstateerde aandachtspunten lopen echter inmiddels verbeteracties, of die zijn voorzien.

Reactie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ik verneem graag van u of u kunt instemmen met het inspectierapport en het oordeel van de ILT. Daarnaast verzoek ik u mij, zo mogelijk binnen zes weken, over de gewenste verbeteringen te informeren.

Communicatie


Ik publiceer het inspectierapport, tezamen met uw reactie, op onze internetsite, maar het is verder aan u om de inhoud van het rapport met anderen te delen.

Een samenvattende rapportage met een landelijk beeld wordt door de ILT niet opgesteld. Wel informeert de ILT de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op hoofdlijnen in haar jaarverslag over de resultaten van het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen.

Afsluitend

Ik dank u en uw medewerkers die bij de inspectie betrokken waren voor de medewerking en hoop spoedig uw reactie op deze rapportage te mogen ontvangen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,



N.B. Deze brief met het inspectierapport en de onderliggende documenten zijn digitaal naar [redacted] gezonden.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Water, Producten en Stoffen
Handhaving Water en Bodem

Datum
17 april 2018

Ons kenmerk
179939