



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
p/a RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Datum 26 oktober 2023
Betreft Advies op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de locatie CSP/Cymaco Nederland B.V. (Cymaco), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. Betreft het project "revisievergunning".

Geacht college,

Op 10 oktober 2023 ontving de ILT via de RUD Zuid-Limburg het verzoek om advies op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de locatie CSP/Cymaco Nederland B.V.(Cymaco), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. Het betreft het project "revisievergunning" , zaaknummer Z2023-00003112, OLO nummer 8090765.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT

Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens

Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

ons kenmerk

674679

uw kenmerk

D2023-00022706-P

Bijlage

ILT beoordeling
aanvraag
CSP/Cymaco
Nederland B.V.
(Cymaco)

ILT-Beoordeling aanvraag

Omgevingsvergunning voor de locatie CSP/Cymaco Nederland B.V. (Cymaco), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. Het betreft het project "revisievergunning" .

OLO : 8090765

Zaaknummer : Z2023-00003112

Holmes : 674679

Datum : oktober 2023

| Onderwerp + (evt subonderwerp): Emissies ZZS | | | | |
|--|--|--|---|---------------|
| Nr | Omschrijving van de norm/BBT | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
| 1.1 | Toetsing: Activiteitenbesluit, ZZS | In de bijlage VeiligheidsInformatieBladen van de aanvraag is beschreven dat de stof N,N-Dimethylformamide een ZZS geclassificeerde stof is, die in de inrichting aanwezig is. | Om de emissies van ZZS te voorkomen en te reduceren dient een vermijdings- en reductieprogramma (V&R) voor ZZS onderdeel uit te maken van de aanvraag. Niet beoordeeld kan worden of voor de aangevraagde situatie het maximaal mogelijke wordt gedaan om deze emissies te voorkomen en te reduceren. | Tekortkoming |
| 1.2 | Toetsing: Aanpak ZZS in water, Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) | In de bijlage VeiligheidsInformatieBladen van de aanvraag is beschreven dat de stof N,N-Dimethylformamide een ZZS geclassificeerde stof is, die in de inrichting aanwezig is. In het aanvraagdokument "Aanvraag revisievergunning Cymaco Nederland B.V." is beschreven dat het afvalwater, waaronder hemelwater van Cymaco, wordt geloosd naar IAZI. | De stof N,N-Dimethylformamide, een ZZS geclassificeerde stof, is een vloeistof waardoor deze stof mogelijk in de waterfase verontreinigingen kan veroorzaken. Onduidelijk is of voldaan wordt aan de ZZS aanpak voor emissies naar water. | Vraagpunt |

| Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe Veiligheid PGS15 | | | | |
|--|--|--|---|---------------|
| Nr | Omschrijving van de norm/BBT | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
| 2.1 | Toetsing: PGS15, PGS elementen 3.4.10/3.4.12/3.14.12 | In bijlage 15 PGS15 toets, zijn deze PGS elementen als 'gap' gekwalificeerd doordat de communicatie rond werken met gevaarlijke producten (andere dan gasflessen) in voorbereiding zijn. | Het is onduidelijk of voldaan wordt aan de PGS15 | Tekortkoming |
| 2.2 | Toetsing: PGS15, PGS element 3.14.1 | In bijlage 15 PGS15 toets, is dit PGS element betreffende vakbekwaamheid beschreven als zijnde een gelijkwaardige status. | De omschrijving maakt niet duidelijk dat aan PGS 15 element wordt voldaan. | Tekortkoming |
| 2.3 | Toetsing: PGS15, PGS elementen onder hoofdstuk 6 "Opslag van gasflessen" | In bijlage 15 PGS15 toets, zijn er diverse PGS-elementen onder hoofdstuk 6 beschreven als zijnde gelijkwaardig | De omschrijvingen zijn voor al deze PGS-elementen niet duidelijk hoe de maatregel als gelijkwaardig aan PGS15 moet worden beoordeeld. | Tekortkoming |