



Veiligheidswaarschuwing: scheurvorming in draaistellen type AFR

November 2017

ILT

Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

NSA: Inspectie Leefomgeving en Transport

Op 13 november heeft de Franse NSA EPSF een veiligheidswaarschuwing uit laten gaan voor goederenwagens die voorzien van draaistellen van het type AFR.

Bij controle zijn scheuren aangetroffen in hoofd draagbalk van het draaistel. Bijgaande foto's geven de zone aan die gevoelig is voor scheurvorming. Naast verlies aan stabiliteit moet rekening gehouden worden met het doorbuigen van de dwarsbalk waardoor de schuifstukspeling verminderd en de loopeigenschappen van het draaistel verslechteren.

In de bijlagen treft u tevens de wagens met Franse registratie die voorzien van AFR draaistellen. Niet uitgesloten is dat dit type ook toegepast is onder andere goederenwagens.

De AFR draaistellen zijn geleverd in de type:

- AFR 22
- AFR 22 i
- AFR BFGD

De fabrikant is Titagarh Wagons AFR.

Mocht u wagons aantreffen met scheurvorming bij dit type draaistellen wilt u dat dan aan de Inspectie melden ter info. De verdere afhandeling verloopt via de ECM's van de betreffende wagon.

Mocht u AFR draaistellen aantreffen onder andere dan de reeds bekende wagons dan verzoek ik u dit ook te melden.

Uw informatie kunt u sturen aan: ■■■■■■■■■■ en ■■■■■■■■■■





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon






Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

