



Veiligheidswaarschuwing: scheurvorming in draaistellen type AFR

November 2017

NSA: Inspectie Leefomgeving en Transport

Op 13 november heeft de Franse NSA EPSF een veiligheidswaarschuwing uit laten gaan voor goederenwagens die voorzien van draaistellen van het type AFR.

Bij controle zijn scheuren aangetroffen in de hoofddraagbalk van het draaistel. Bijgaande foto's geven de zone aan die gevoelig is voor scheurvorming. Naast verlies aan stabiliteit moet rekening gehouden worden met het doorbuigen van de dwarsbalk waardoor de schuifstukspeling verminderd en de loopeigenschappen van het draaistel verslechteren.

In de bijlagen treft u tevens de wagens met Franse registratie die voorzien van AFR draaistellen. Niet uitgesloten is dat dit type ook toegepast is onder andere goederenwagens.

De AFR draaistellen zijn geleverd in de type:

- AFR 22
- AFR 22 i
- AFR BFCD

De fabrikant is Titagarh Wagons AFR.

Mocht u wagons in uw park hebben met draaistellen van het type AFR dan verzoek ik u dat te melden met:

- Vergunning voor indienststelling: EIN-nummer en kenmerk v.d. vergunning
- Zijn er melding van scheurvorming bekend in uw fleet voor de wagons uitgerust met AFR draaistellen
- Voorgenomen en/of maatregelen in uitvoering

Uw informatie kunt u sturen aan:

ILT

Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

Senior Inspecteur




Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon
[Redacted]
Senior Inspecteur





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

Senior Inspecteur





Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



ILT

Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail

Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Contactpersoon

[Redacted]

Senior Inspecteur

[Redacted]

[Redacted]