



Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Aan de directies van spoorwegondernemingen,
infrabeheerders en spooraannemers actief op
hoofdspoorwegen

IVW/Rail en Wegvervoer

St. Jacobsstraat 16
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
T 030 236 31 31
www.ivw.nl

Contactpersoon

T 030 - 2363138

Ons kenmerk

IVW/DRW-HM/RV09-
0749.201

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

-

Datum 4 december 2009

Onderwerp **Veiligheidswaarschuwing IVW inzake het gebruik van
remsloffen op hoofdsporen.**

Geachte directies,

Op 26 november 2009 doet zich op één van de hoofdsporen bij Rotterdam
Lombardijen een spoorwegveiligheidsincident voor dat IVW als zeer ernstig
beschouwt.

Bij nadering van de incidentlocatie maakt een trein om een technische reden een
niet geplande stop. Bij controle van de trein treft de machinist vlak voor zijn trein
op één van de spoorstaven een remslof aan.

Indien de trein met de toegestane baanvakssnelheid van 140 km/u zou zijn
doorgereden zou er een grote kans op ontsporing geweest zijn.

Waarschijnlijk is de remslof na werkzaamheden aan de infrastructuur
achtergebleven. Vandalisme is niet aannemelijk. De Inspectie stelt een nader
onderzoek in.

Zoals bekend worden remsloffen niet gedetecteerd in de spoorbeveiliging en
vormen daarmee bij niet verwijderen na werkzaamheden een groot
veiligheidsrisico.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek wil IVW via dit bericht een
veiligheidswaarschuwing inzake het gebruik van remsloffen op hoofdsporen doen
uitgaan. Ik verzoek u deze waarschuwing direct zo breed mogelijk binnen uw
organisatie en relevante partijen te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR IVW/RAIL EN WEGVERVOER,

In afschrift aan:

- OVS-leden; Onderzoeksraad voor Veiligheid