



> Retouradres: Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Hoogheemraadschap van Delfland

Ter attentie van [REDACTED]

Postbus 3061

2601 DB Delft

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**

Water, Producten en Stoffen
Handhaving Water en Bodem

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]

Bijlage

Inspectierapport

Ons kenmerk

180018

Datum 19 april 2018

Betreft Rapportage inspectie zorgplicht

Geachte [REDACTED],

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de afgelopen periode bij het Hoogheemraadschap van Delfland (HHvD) een inspectie uitgevoerd naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Het resultaat treft u aan in bijgaand inspectierapport.

Samenvattend oordeel

Voor de inrichting van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau merkt de ILT het volgende op.

HHvD heeft de inrichting op strategisch bestuurlijk niveau grotendeels op orde. Alleen de 'bestuurlijke visie en ambitie' vormt nog een aandachtspunt. Daarvoor is namelijk geconstateerd, dat HHvD de richtinggevende uitgangspunten betreffende de bestuurlijke visie en ambitie voor de zorgplicht primaire waterkeringen niet expliciet beschrijft.

Ook de inrichting van de zorgplicht op tactisch algemeen niveau is nagenoeg geborgd. Het proces 'Integrale legger' voor het onderdeel 'Juridische vastlegging gegevens kering', waarin HHvD het actueel hebben en houden van de legger beschrijft, is nog niet afgerond. De bedoeling is overigens dat dit eind 2018 gereed is.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient enige aandacht voor de activiteiten 'Toezicht en Handhaving', 'Bediening waterkerende kunstwerken' en 'Calamiteitenzorg'. De inrichting van de zorgplicht voor de vier overige activiteiten is geborgd.

De onderdelen 'Planning' en 'Evaluatie en bijstelling' zijn bij de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing, omdat de Keersluis Maassluis meer dan honderd maal per jaar wordt gesloten. Ook de gemalen met keerkleppen werken dagelijks. Om dezelfde reden zijn bij de uitvoering de Basiseisen 4 en 5 van de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet HHvD aan het merendeel (vijf) van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken', geldt dat voor alle Basiseisen.

Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' is een aandachtspunt geconstateerd.

De uitvoering van de activiteit 'Calamiteitenzorg' vindt de ILT zorgelijk. Hier wordt aan geen van de geldende drie Basiseisen voldaan en alle drie worden door de ILT dan ook aangewezen als tekortkoming, waarvoor verbetering noodzakelijk is.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHvD voor de inrichting vrijwel in control is. Die conclusie kan de ILT niet trekken voor de uitvoering, maar dat is geheel te wijten aan de geconstateerde tekortkomingen voor de activiteit 'Calamiteitenzorg'. Deze activiteit is niet in control.

Communicatie

Ik publiceer het inspectierapport, tezamen met uw reactie, op onze internetsite, maar het is verder aan u om de inhoud van het rapport met anderen te delen.

Een samenvattende rapportage met een landelijk beeld wordt door de ILT niet opgesteld. Wel informeert de ILT de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op hoofdlijnen in haar jaarverslag over de resultaten van het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen.

Afsluitend

Ik dank u en uw medewerkers die bij de inspectie betrokken waren voor de medewerking en hoop spoedig uw reactie op deze rapportage te mogen ontvangen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

[Redacted signature line]

[Redacted signature block]

[Redacted signature line]

N.B. Deze brief met het inspectierapport en de onderliggende documenten zijn digitaal naar [Redacted] gezonden.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Water, Producten en Stoffen
Handhaving Water en Bodem

Datum
19 april 2018

Ons kenmerk
180018