



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
p/a RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 23 april 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning CSP/BCS Mechanical
Processing Hallen Hoofdstuk 69

Ons kenmerk
706608

Uw kenmerk
Z2023-00005318
SAM-16673

Geacht college,

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
CSP/BCS Mechanical
Processing Hallen

Op 18 maart 2024 heeft de ILT van de RUD Zuid Limburg namens GS een aanvraag voor een veranderingsvergunning ontvangen voor de locatie CSP/BCS Mechanical Processing Hallen (CSP; Hoofdstuk 69), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. Deze aanvraag is geregistreerd onder Z2023-00005318 en SAM-16673.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT-beoordeling Aanvraag vergunning CSP/BCS Mechanical Processing Hallen

Holmes: 706608

Zaaknummer: Z2023-00005318

Datum: april 2024

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	Toetsing: PGS 15 (emballage)	Bijlage 8a 'Toets PGS 15' heeft in de titel staan 'BCC Brighlands Circular Space'	De titel verwijst naar de verkeerde locatie, dit moet BCS Mechanical Processing Hallen zijn. Is dit wel de juiste bijlage?	Verbeterpunt
1.2	Toetsing: PGS 15 (emballage) Voorschrift 3.2.3	In bijlage 8a staat bij voorschrift 3.2.3 achter de kolom gelijkwaardig: <i>De afstand van uitpandige opslagvoorzieningen tot gebouwen bedraagt in een aantal gevallen tussen de 1 en 10 meter. De wanden van deze opslagvoorzieningen bestaan uit gemetselde of betonnen constructies, met een minimale WBDBO van 30 minuten. Bij een WBDBO van 30 minuten hoort volgens paragraaf 3.2.3 uit PGS15 standaard een afstand van 5 m tot andere bouwwerken of andere brandbare objecten. In praktijk wordt in een aantal situaties hiervan afgeweken. Deze situaties zijn Beoordeeld door de afdeling Park Protection ACC/bedrijfsbrandweer en door de brandweer Sittard/Geleen in het kader van de gebruiksvergunning brandveiligheid.</i>	PGS 15 voorschrift 3.2.3 eist: <i>indien de afstand van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, een ander bouwwerk dat tot de inrichting behoort, of andere brandbare objecten, minder dan 5 m bedraagt, moet de brandwerendheid van de wanden, het dak en de draagconstructie van de opslagvoorziening ten minste 60 min bedragen</i> Voor de beschreven situaties in de aanvraag waar de afstand tussen de 1 en 10 meter bedraagt wordt een WBDBO gehanteerd van 30 minuten. Dit wijkt af van PGS 15. Voor minder dan 5 meter dient een WBDBO van 60 minuten aanwezig te zijn. Indien afstanden kleiner dan 5 meter zijn dient de WBDBO 60 minuten te zijn.	Tekortkoming
1.3	Toetsing: PGS 15 (emballage) Voorschrift 3.2.5	In de aanvraag staat: <i>De PGS 15 biedt de mogelijkheid om maximaal 500 kg en/of liter per verdieping te plaatsen zonder extra voorzieningen.</i>	Uit de aanvraag blijkt dat per verdieping meer dan maximaal één PGS 15 opslag van 500 kg aanwezig zal zijn. Voorschrift 3.2.5 staat dit niet toe. Hoeveel gevaarlijke stoffen per verdieping precies worden opgeslagen is	Tekortkoming

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
		<i>Er zijn extra voorzieningen getroffen zodat het mogelijk is een grotere hoeveelheid opslag toe te staan.</i> Bijlage 8a geeft niet aan dat aan voorschrift 3.2.5 wordt voldaan, maar dat een gelijkwaardige maatregel is getroffen met een aantal voorzieningen.	onbekend, mede door ontbreken van bijlage 13 (zie 1.4).	
1.4	Toetsing: PGS 15 (emballage) Voorschrift 3.2.5	In de aanvraag staat dat in bijlage 13 de locatie van de PGS opslagen is aangegeven.	Bijlage 13 ontbreekt bij de documenten. Hierdoor kan niet beoordeeld worden waar de opslagen gelegen zijn en of er inderdaad maximaal één PGS 15 opslag van 500 kg per verdieping aanwezig is.	Aanvullen
1.5	Toetsing: BRZO 2015	De lage drempelwaarde Brzo wordt volgens de aanvraag niet overschreden.	In bijlage 7 is alleen per aparte gevarencategorie de hoeveelheid weergegeven. De sommatieregel uit Brzo 2015 is niet toegepast. Nu is niet beoordeeld of de lage drempelwaarde gesommeerd per categorie overschreden wordt.	Tekortkoming