



> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Aan de directies van spoorwegondernemingen,  
infrabeheerders en spooraanemers actief op  
hoofdspoorwegen

**IVW/Rail en Wegvervoer**

St. Jacobsstraat 16  
Utrecht  
Postbus 1511  
3500 BM Utrecht  
T 030 236 31 31  
www.ivw.nl

**Contactpersoon**

Ir. W.R. Beukenkamp (IVW)

T 030 - 2363138

**Ons kenmerk**

IVW/DRW-HM/RV09-  
0749.201

**Uw kenmerk**

-

**Bijlage(n)**

-

Datum 4 december 2009

Onderwerp **Veiligheidswaarschuwing IVW inzake het gebruik van  
remsloffen op hoofdsporen.**

Geachte directies,

Op 26 november 2009 doet zich op één van de hoofdsporen bij Rotterdam Lombardijen een spoorwegveiligheidsincident voor dat IVW als zeer ernstig beschouwt.

Bij nadering van de incidentlocatie maakt een trein om een technische reden een niet geplande stop. Bij controle van de trein treft de machinist vlak voor zijn trein op één van de spoorstaven een remslof aan.

Indien de trein met de toegestane baanvaknelheid van 140 km/u zou zijn doorgereden zou er een grote kans op ontsporing geweest zijn.

Waarschijnlijk is de remslof na werkzaamheden aan de infrastructuur achtergebleven. Vandalisme is niet aannemelijk. De Inspectie stelt een nader onderzoek in.

Zoals bekend worden remsloffen niet gedetecteerd in de spoorbeveiliging en vormen daarmee bij niet verwijderen na werkzaamheden een groot veiligheidsrisico.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek wil IVW via dit bericht een veiligheidswaarschuwing inzake het gebruik van remsloffen op hoofdsporen doen uitgaan. Ik verzoek u deze waarschuwing direct zo breed mogelijk binnen uw organisatie en relevante partijen te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR IVW/RAIL EN WEGVERVOER,

ir. P.T. Gelton

In afschrift aan:

- OVS-leden; Onderzoeksraad voor Veiligheid