



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag



Verzonden per e-mail met leesbevestiging

ILT
Veiligheid en Instituties
Publieke instellingen Infra-
structuur

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon



Ons kenmerk

-

Bijlage
Overzicht Bbk-meldingen

Datum 10 november 2023
Betreft Mogelijke onjuiste certificaten Eurofins Analytico B.V.

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 juni 2023 is uit een onderzoek bij Eurofins Analytico B.V. naar voren gekomen dat door een foutieve berekening te lage waarden zijn gerapporteerd voor sommige PFAS. De foutieve berekening is door Eurofins Analytico B.V. op 1 juli 2023 hersteld.

Certificaten die in de periode van 27 september 2022 tot en met 30 juni 2023 door Eurofins Analytico B.V. zijn verstrekt, geven een onjuiste waarde voor sommige PFAS. De vijf PFAS-parameters waar het om gaat zijn C04:PFBA, C07:PFHpA, C10:PFDS, MeFOSAA en EtFOSAA. U mag deze certificaten niet meer gebruiken.

Bij het toepassen van grond en/of baggerspecie met een milieuhygiënische verklaring dat een certificaat van Eurofins Analytico B.V. bevat uit bovengenoemde periode, loopt u het risico dat u dit doet onder een onjuiste klassenindeling. Dit brengt mogelijk een overtreding van de zorgplichtbepaling in artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk) met zich mee. Ik wijs u erop dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) hiertegen handhavend kan optreden.

Uit onze administratie is gebleken dat u in de periode van 27 september 2022 tot heden één of meerdere meldingen in het kader van het Bbk bij ons hebt ingediend. In de bijlage vindt u een overzicht om welke meldingen het gaat. Afhankelijk van uw situatie kan dit gevolgen voor u hebben. Hieronder vindt u de situaties die mogelijk op u van toepassing zijn.

Optie 1: Gemeld maar niet toegepast

U hebt bij de ILT een melding in het kader van het Bbk ingediend voor het toepassen van grond en/of baggerspecie, met een certificaat van Eurofins Analytico B.V. uit bovengenoemde periode en u hebt het materiaal nog niet toegepast.

De milieuhygiënische verklaring bij uw melding in het kader van het Bbk is niet in overeenstemming met de feitelijke situatie.

Voor het toepassen van grond en/of baggerspecie dient u via het meldpunt bodemkwaliteit alsnog een juiste milieuhygiënische verklaring toe te voegen aan uw melding. U kunt bij Eurofins Analytico B.V. nieuwe certificaten opvragen en u dient een nieuwe toetsing uit te voeren of uit te laten voeren. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

- a. Wanneer **geen ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de toetsing mag u vijf werkdagen na het toevoegen van een geldige milieuhygiënische verklaring aan uw melding starten met het toepassen van de grond of baggerspecie.
- b. Wanneer wel **een ander kwaliteitsoordeel** volgt uit de toetsing wordt uw melding opnieuw door de ILT beoordeeld en wordt bekeken of de toepassing mag plaatsvinden.

Optie 2: Gemeld en reeds toegepast

U hebt bij de ILT een melding in het kader van het Bbk ingediend voor het toepassen van grond en/of baggerspecie, met een certificaat van Eurofins Analytico B.V. uit bovengenoemde periode en u hebt het materiaal volledig of gedeeltelijk toegepast.

Uw toepassing had met de juiste certificaten mogelijk niet plaats mogen vinden. De ILT is aan het inventariseren bij hoeveel toepassingen dit het geval is. U kunt via het meldpunt bodemkwaliteit alsnog een juiste milieuhygiënische verklaring toevoegen aan uw melding. U kunt bij Eurofins Analytico B.V. nieuwe certificaten opvragen en u dient een nieuwe toetsing uit te voeren of uit te laten voeren. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

- a. De gecorrigeerde certificaten leiden na toetsing NIET tot een ander kwaliteitsoordeel. Ze blijven onder de toepassingswaarde of overschrijden deze nog steeds na correctie, waardoor na correctie **geen ander kwaliteitsoordeel** volgt. Na het toevoegen van een geldige milieuhygiënische verklaring aan uw melding mag verder worden gaan met het toepassen van de grond en/of baggerspecie. Toegepaste grond en/of baggerspecie kan blijven liggen op de toepassingslocatie, een herstelactie is verder niet benodigd.
- b. De gecorrigeerde certificaten leiden na toetsing WEL tot een ander kwaliteitsoordeel. De toepassingswaarde werd niet overschreden in het oorspronkelijke certificaat maar wordt wel overschreden na correctie waardoor **een ander kwaliteitsoordeel** volgt. Na het toevoegen van een geldige milieuhygiënische verklaring aan uw melding zal deze door de ILT verder worden beoordeeld. Hierna zal worden bekeken of een herstelactie zal moeten plaatsvinden.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Veiligheid en Instituten
Publieke instellingen Infrastructuur

Datum
10 november 2023

Ons kenmerk
-

Wat moet u doen?

De uitkomsten rapporteert u in de bijgeleverde bijlage zodat u één overzicht hebt voor alle door u ingediende Bbk-meldingen. Deze bijlage voegt u samen met de nieuwe milieuhygiënische verklaring via het meldpunt bodemkwaliteit toe aan uw melding(en).

Ik verzoek u binnen twee weken na ontvangst van deze brief de gevraagde informatie aan te leveren.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

DE INSPECTEUR ILT/ VEILIGHEID EN INSTITUTIES,
PUBLIEKE INSTELLINGEN, INFRASTRUCTUUR,

██████████

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**
Veiligheid en Institudies
Publieke instellingen Infra-
structuur

Datum

10 november 2023

Ons kenmerk

-